VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	TECHNICAL CHANGE BULLETIN TEKNİK DEĞİŞİKLİK BÜLTENİ	CHANGE NO: 93 REF NO : 580 DATE :15.10.2001

AFFECTED MODELS: CHASSIS 11AK30 170-270 VAC MODELS

START DATE : 15.10.2001

REASONS OF CHANGE: THERE IS A TWITCHING NOISE ON STAND-BY MODE.

NOTE : 180R RESISTOR WILL BE SOLDERED ON CATHODE OF D801 SERIAL AND INSERTED ON TO THE D801 POSITION.

NO	PCB CODE	VESTEL CODE	COMPONENT NAME	POSITION NUMBER	QUANTITY
1		30000718	RES CF 1/4W 4.7K J	R806	1
2		30012567	CAP SMD 220PF 50V J (0603)	C857	1
3		30001345	DIODE ZENER 6.8V	D801	1
4					
5					

IN

NO	PCB CODE	VESTEL CODE	COMPONENT NAME	POSITION NUMBER	QUANTITY
1		30007199	RES MF 1/4W 4.3K F	R806	1
2		30001345	DIODE ZENER 6.8V	D801	1
3		30000554	RES CF 1/4W 180R J	NOTE	1
4					
5					

APPLICATION ENGINEER	APPLICATION ENGINEER CHIEF	APPLICATION ENGINEER MANAGER
B.ISCAN		BEYHAN DAĞITAN